

**Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»**

**Паспорт
доступности объекта для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ ВО «Курский институт
менеджмента, экономики и бизнеса»


Т.П.Окорокова
«09» декабря 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса.», г. Курск

1.2. Адрес объекта: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 35

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 4-х этажное здание,
- общая площадь здания – 3849.4 кв.м
- прилегающий участок – 8181 кв.м

1.4. Год постройки здания 1986 г.,

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г.,
капитального 2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса.»

Короткое наименование: МЭБИК

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
305000, г. Курск, ул. Радищева, 35

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
- безвозмездное пользование

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
- Собственность общественных организаций

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
- региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) :

- Межрегиональная общественная организация «Знание»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

- 305000, г. Курск, ул. Радищева, 35 51 44 05; E-mail priemnaya@mebik.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

- Образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

- высшее образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

- все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*):

- инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

- среднее кол-во – 250 человек;

- максимальное кол-во – 750 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта		<p>Ул. Радищева: (удалённость 50 м)</p> <p>1. троллейбус остановка «Кондитерский комбинат» - маршрут № 1, 2, 8,9 остановка «КГУ» - маршрут № 1, 2. 8, 9</p> <p>2. маршрутные такси остановка «Кондитерский комбинат»</p> <p>Ул. Ленина: (удалённость 100 м)</p> <p>1. автобус остановка «д/т «Пушкина А. С»» – маршрут № 7, 22</p> <p>2. маршрутные такси всех направлений остановка «д/т «Пушкина А. С»».</p>	
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию - ограждение частичное						
- ширина прохода, калитки	Открытая площадь			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей - имеется						
*Расстояние до входа в здание	20 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	2 маш/мест			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5,0 м			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	3,0 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	отсутствуют			Имеются		К, О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. · При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. · При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. · Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки				1,5 м и	Не менее	К

(ширина) с пандусом	5,3			более, при автоматиче ских дверях не менее 1,2 м	1,2м, при автоматически х дверях не менее 1,1 м	
Габариты площадки (глубина) с пандусом	1,8 м			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматиче ских дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматически х дверях	К
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	имеются			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	Техничес- кое решение невоз- можно			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть есть 8-00 до 22-00 есть			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответстви е	С
Маркировка ступеней	имеется			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	отсутствую т			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	3,02:0,48x 100% = 6,3			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между	0,90 м			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К

поручнями)						
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,48 м			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Поручни с двух сторон:	имеется			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,85 м			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	имеются			Имеются		К, О
*Нескользкое покрытие (при намокании)	имеется			Наличие		К
*Звуковой маяк у входа	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	1.45 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	5,3 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	1.60 м					
- ширина дверного проема в свету	0,85 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,014м			0,014 м и менее	более 0,014 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	имеется			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	отсутствует			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
Пандус переносной	имеется			-	Наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,4 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К

				длину не более 1,0 м		
Разворотные площадки, глубина	1.64			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	2.72			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	имеется			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	имеются			Имеются		Г
*Тактильная схема	имеется			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	имеется			Наличие		
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) - нет						
Контрастная маркировка ступеней	имеется			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	нет			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	нет			имеются	отсутствуют	О
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	Нет			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о	имеется			На стене рядом с	На двери или отсутствует	С

назначении кабинета				дверью		
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	На стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,6 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0,018 м			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,3х1,0			не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	1 место			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,60м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	10 мест			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Не требуется			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Имеется			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,6 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,5 м			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,85			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	2			справочно		
- *знак доступности кабины	имеется			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О

Габариты санузла/кабины (длина)	1,8 м			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,65 м			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	имеются			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	1.2 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- кнопка вызова помощи	имеется			Наличие		К, О
- *крючки для костылей	имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – полностью доступно

ДУ – условно доступно

Б – частично доступно

ВНД – временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	А	А	Б	А
Входная группа	А	А	Б	А
Пути движения	А	А	Б	А
Зона оказания услуги	А	А	Б	Б
Санитарно-бытовые помещения	А	А	А	А
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	А	А	А	Б
Доступность услуги	А	А	Б	Б
Доступность итоговая	Б			

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки	Текущий ремонт

	транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ–В /доступно частично всем/

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)
согласование

4.5 Информация размещена на :

<https://mebik.ru/sveden/ovz.html>